

Instructivo

Variadores de Velocidad MM4



micromaster 420/440

Setting standards with Totally Integrated Automation.

SIEMENS



01. INSTRUCCIONES DE USO

1.	Botones y sus funciones en los paneles (BOP / AOP)	1/2
----	--	-----

02. MICROMASTER 420 INSTRUCCIONES DE SERVICIO

2.	Puesta en servicio rápida	2/2
----	---------------------------	-----

03. MICROMASTER 440 INSTRUCCIONES DE SERVICIO

3.	Puesta en servicio rápida	3/2
----	---------------------------	-----

04. PARAMETRIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

4.1	Entrada digital (DIN) 420	4/2
4.2	Salida digital (DOUT) 420	4/3
4.3	Seleccionar consigna de frecuencia 420	4/3
4.4	Entrada analógica (ADC) 420	4/4
4.5	Salida analógica (DAC) 420	4/5
4.6	Entrada digital (DIN) 440	4/6
4.7	Salida digital (DOUT) 440	4/7
4.8	Entrada analógica (ADC) 440	4/8
4.9	Salida analógica (DAC) 440	4/9

05. PREGUNTAS FRECUENTES






5.1	Bloques libres	5/2
5.2	Suma de setpoint	5/3
5.3	Cambio de CDS (juegos de parámetros)	5/4
5.4	Control de Torque	5/5
5.5	Aplicaciones con controlador PID	5/5
5.6	Bombeo presión constante	5/6
5.7	Frecuencias fijas y cambio de giro	5/8
5.8	Maestro_3_esclavos	5/9
5.9	¿Cómo controlar un variador de frecuencia Micromaster 440, Usando dos consignas de frecuencia análogas, alternando entre ellas?	5/10
5.10	MM4_Profibus	5/13
5.11	¿Cómo implementar un control de presión con un variador de frecuencia Micromaster 440, manejando una bomba usando la función PID?	5/24

The background image shows a close-up of industrial machinery, likely a paper mill, with large rollers and a complex mechanical structure. The scene is bathed in a warm, orange-yellow light. A white rectangular overlay covers the bottom half of the image, featuring a grid of seven thin white circles. The text 'INSTRUCCIONES DE USO' is printed in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially overlapping the machinery and the white overlay.






INSTRUCCIONES DE USO

01

1. Botones y sus funciones en los paneles (BOP / AOP)

Panel/botón	Función	Efectos
	Indicación de estado	La pantalla de cristal líquido muestra el valor determinado en el parámetro 005, de fábrica la velocidad en Hz.
	Marcha	<p>Al pulsar este botón se arranca el convertidor. Por defecto está bloqueado este botón. Para habilitar este botón, ajustar P0700 de la siguiente forma:</p> <p>BOP: P0700 = 1 AOP: P0700 = 4 P0700 = 5</p>
	Parada	<p>Al presionar el botón de parada puede haber dos clases de parada.</p> <p>OFF1 Pulsando este botón se para el motor siguiendo la rampa de deceleración seleccionada. Por defecto está bloqueado; para habilitarlo → véase botón "Marcha".</p> <p>OFF2 Pulsando el botón dos veces (o una vez prolongada) el motor se para de forma natural (por inercia). Esta función está siempre habilitada.</p>
	Invertir sentido de giro	Pulsar este botón para cambiar el sentido de giro del motor. El inverso se indica mediante un signo negativo (-) o un punto decimal intermitente. Por defecto está bloqueado; → véase botón "Marcha".
	Jog motor	Pulsando este botón en estado "listo" el motor arranca y gira a la frecuencia Jog preseleccionada. El motor se detiene cuando se suelta el botón. Pulsar este botón cuando el motor está funcionando carece de efecto.



Panel/botón	Función	Efectos
	Funciones	<p>Este botón sirve para visualizar información adicional. Pulsando y manteniendo este botón apretado 2 segundos durante la marcha, desde cualquier parámetro, muestra lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tensión del circuito intermedio (indicado mediante d. unidades en V).2. Corriente de salida (A)3. Frecuencia de salida (Hz)4. Tensión de salida (indicada mediante o . unidades en V).5. El valor que se seleccione en P0005 (si P0005 está ajustado para mostrar cualquiera de los valores de arriba (1 - 4) éste no se muestra de nuevo). <p>Pulsando de nuevo se devuelve al parámetro anterior.</p> <p>Función de salto</p> <p>Pulsando brevemente el botón Fn es posible saltar desde cualquier parámetro (rXXXX o PXXXX) a r0000, lo que permite modificar otro parámetro. Una vez retornado a r0000, si pulsa el botón Fn irá de nuevo al punto inicial</p> <p>Anular</p> <p>Cuando aparecen mensajes de alarma y error, se pueden reconocer, pulsando el botón Fn.</p>
	Acceder a parámetros	Pulsando este botón es posible acceder a los parámetros.
	Subir valor	Pulsando este botón aumenta el valor visualizado.
	Bajar valor	Pulsando este botón disminuye el valor visualizado.
	Menú AOP	Llamada del menú en el AOP (solo si se dispone de AOP).



02












Micromaster 420

INSTRUCCIONES DE SERVICIO



2. Puesta en servicio rápida

En este punto donde ya hay familiarización con los botones del panel y conocemos la función de cada uno; vamos a explicar como programar un parámetro al variador para desarrollar una puesta en servicio rápida. Se debe tener en cuenta que este desarrollo es el mismo para todos los parámetros.

Pasos		Visualización BOP
Pulsar		para acceder a parámetro
		
Pulsar		hasta que se visualice P0003
		
Pulsar		para visualizar el valor actual ajustado
		
Pulsar	 o 	hasta obtener el valor requerido
		
Pulsar		para confirmar y almacenar el valor
		



Recuerde

Pasos básicos de programación.
Estos se repiten en cada uno de los parámetros.

**Marcha**

P0003 = 2

Nivel de acceso de usuario ***1**

- 1 Estándar (aplicación simple)
- 2 Extendido (aplicación estándar)
- 3 Experto (aplicación compleja)

Ajustes de fábrica

P0010 = 1

Parámetro de puesta en marcha ***0**

- 0 Preparado
- 1 Guía básica
- 30 Ajustes de fábrica

NOTA

Para parametrizar los datos de la placa de características del motor hay que poner P0010 = 1.

P0100 = ...

P0100 = 1, 2


P0100 = 0

Europa / América (Entrada de la frecuencia de red)**0**

- 0 Europa [kW], 50 Hz
- 1 Norte América [hp], 60 Hz
- 2 Norte América [kW], 60 Hz

NOTA

Si P0100 = 0 ó 1 determina la posición del interruptor DIP2(2) el valor de P0100.



P0304 = ... P0304 = ...

Tensión nominal del motor**Espec. FU**

(Tensión nominal motor [V] de la placa de características.)

La tensión nominal del motor debe corresponder a la conexión real del motor (estrella/triángulo).

P0305 = ... P0305 = ...

Corriente nominal del motor**Espec. FU**

(Intensidad nominal del motor [A] de la placa de características.)

P0307 = ... P0307 = ...

Potencia nominal del motor**Espec. FU**

(Potencia nominal del motor [kW/hp] de la placa de características)

Si P0100 = 0 ó 2 entrada en kW.

Si P0100 = 1 en hp.

P0310 =...

**Frecuencia nominal del motor****50.00 Hz**

(Frecuencia nominal motor [Hz] de la placa de características)
Se vuelve a calcular el número de pares de polos si se cambia el parámetro.

P0311 =...

**Velocidad nominal del motor****Espec.FU¹**

(Velocidad nominal motor [rpm] de la placa de características)
El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor.

NOTA

Para la compensación de deslizamiento es necesario dar un valor.

P0700 =...

**Selección fuente de ordenes****2**

- 0 Ajuste por defecto de fábrica
- 1 BOP (teclado)
- 2 Terminal
- 4 USS en conexión BOP
- 5 USS en conexión COM
- 6 CB en conexión COM

P1000 =...

**Selecc. consigna de frecuencia****2**

- 1 Consigna MOP (Por BOP)
- 2 Consigna analógica
- 3 Frecuencia fija
- 4 USS en conexión BOP
- 5 USS en conexión COM
- 6 CB en conexión COM

P1080 =...

**Frecuencia mínima (En Hz)****0.00 Hz**

Ajusta la frecuencia mínima del motor a la cual el motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia. El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.

P1082 =...

**Frecuencia máx. (En Hz)****50.00 Hz**

Ajusta la frecuencia de motor máxima a la cual el motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia. El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.

1. Depende del tamaño del variador



P1120 =...

**Tiempo de aceleración (En s)****10.00 s**

Tiempo utilizado por el motor para acelerar desde el punto muerto hasta la frecuencia máxima del motor (P1082) cuando no se utiliza el redondeo.

P1121 =...

**Tiempo de deceleración (En s)****10.00 s**

Tiempo utilizado por el motor para desacelerar desde la frecuencia máxima (P1082) hasta el punto muerto cuando no se utiliza el redondeo.²

P1300 =...

**Modo de control** (Entrada del modo de control deseado)**0**

- 0 V/f con característ. lineal
- 1 V/f con FCC
- 2 V/f con característ. parabólica
- 3 V/f con característ. programable

P3900 = 1

**Fin de la puesta en servicio ráp** (Comienza cálculo motor)**0**

- 0 Sin puesta en marcha rápida (sin cálculos de motor)
- 1 Inicio puesta en marcha rápida con borrado de ajustes de fábrica
- 2 Inicio puesta en marcha rápida
- 3 Inicio puesta en marcha rápida sólo para los datos del motor

NOTA

Para P3900 = 1,2,3 → el P0340 se pone internamente = 1 y se calculan los datos correspondientes (véase P0340 en la lista de parámetros).

FIN**Fin de la puesta en servicio ráp / ajuste del accionamiento.**

En el caso que tenga que parametrizar otras funciones en el convertidor utilice las instrucciones en la sección "Puesta en servicio según aplicación". Se recomienda para accionamientos dinámicos.

2. Tiempos de desaceleración muy cortos pueden ocasionar fallos por regeneración.














03

Micromaster 440
INSTRUCCIONES DE SERVICIO



3. Puesta en servicio rápida

En este punto donde ya hay familiarización con los botones del panel y conocemos la función de cada uno; vamos a explicar como programar un parámetro al variador para desarrollar una puesta en servicio rápida. Se debe tener en cuenta que este desarrollo es el mismo para todos los parámetros.

Pasos		Visualización BOP
Pulsar		para acceder a parámetro
		
Pulsar		hasta que se visualice P0003
		
Pulsar		para visualizar el valor actual ajustado
		
Pulsar	 o 	hasta obtener el valor requerido
		
Pulsar		para confirmar y almacenar el valor
		



Recuerde

Pasos básicos de programación.
Estos se repiten en cada uno de los parámetros.

**Marcha**

P0003 = 2

Nivel de acceso de usuario *

1

- 1 Estándar (aplicación simple)
- 2 Extendido (aplicación estándar)
- 3 Experto (aplicación compleja)

Ajustes de fábrica

P0004 = 0

Filtro de parámetro *

0

- 1 Estándar (aplicación simple)
- 2 Extendido (aplicación estándar)
- 3 Experto (aplicación compleja)
- 4 Transductor velocidad

P0010 = 1

Parámetro de puesta en marcha *

0

- 0 Preparado
- 1 Guía básica
- 30 Ajustes de fábrica

NOTA

Para parametrizar los datos de la placa de características del motor hay que poner P0010 = 1.

P0100 = ...

Europa / América (frecuencia de red)

0


P0100 = 1, 2

- 0 Europa [kW], 50 Hz
- 1 Norte América [hp], 60 Hz
- 2 Norte América [kW], 60 Hz³

P0100 = 0

NOTA

Si P0100 = 0 ó 1 determina la posición del interruptor DIP50/60 el valor de P0100:
OFF= kW, 50 Hz
ON = hp, 60 Hz



P0205 = ... P0205 = ...

Aplicación del convertidor (par)

0

- 0 Par constante (p. ej. compresores y máquinas procesadoras)
- 1 Par variable (p. ej. bombas y ventiladores)

NOTA

Este parámetro actúa en convertidores ≥ 5,5 kW / 400 V.

P0304 =...

P0304 =...

Tensión nominal del motor
(Tensión nominal motor [V] de la placa de características.)
La tensión nominal del motor debe corresponder a la conexión real del motor (estrella/triángulo).

P0305 =...

P0305 =...

Corriente nominal del motor
(Intensidad nominal del motor [A] de la placa de características.)

Espec. FU

P0307 =...

P0307 =...

Potencia nominal del motor
(Potencia nominal del motor [kW/hp] de la placa de características.)
Si P0100 = 0 ó 2 en kW.
Si P0100 = 1 en hp.

Espec. FU

P0310 =...

Frecuencia nominal del motor
(Frecuencia nominal motor [Hz] de la placa de características.)
Se vuelve a calcular el número de pares de polos si se cambia el parámetro.

50.00 Hz

P0311 =...

Velocidad nominal del motor
(Velocidad nominal motor [rpm] de la placa de características.)
El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor.

Espec. FU

NOTA
Para la compensación de deslizamiento es necesario dar un valor.

P0700 =...

Selección fuente de ordenes
0 Ajuste por defecto de fábrica
1 BOP (teclado)
2 Terminal
4 USS en conexión BOP
5 USS en conexión COM
6 CB en conexión COM

2

BOP

Terminal

USS BOP link

USS COM link

CB COM link

P0700 = 2

Control de secuencia

Canal punto de ajuste


Control del motor



P1000 =...

Selecc. consigna de frecuencia**2**

- 1 Consigna MOP
- 2 Consigna analógica
- 3 Frecuencia fija
- 4 USS en conexión BOP
- 5 USS en conexión COM
- 6 CB en conexión COM
- 7 Consigna analógica 2
- 10 Sin consigna principal + Consigna MOP
- 11 Consigna MOP + Consigna MOP
- 12 Consigna analógica + Consigna MOP
- ...
- 76 CB en conexión COM + Consigna analógica 2
- 77 Consigna analógica 2 + Consigna analógica 2



P1080 =...

Frecuencia mínima (en Hz)**0.00 Hz**

Ajusta la frecuencia mínima del motor a la cual el motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia. El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.

P1082 =...

Frecuencia máx. (en Hz)**50.00 Hz**

Ajusta la frecuencia de motor máxima a la cual el motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia. El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.

P1120 =...

Tiempo de aceleración (en s)**10.00 s**

Tiempo utilizado por el motor para acelerar desde el punto muerto hasta la frecuencia máxima del motor (P1082) cuando no se utiliza el redondeo. Si el tiempo de aceleración se parametriza demasiado pequeño se puede generar la alarma A0501 (límite de corriente) o se desconecta el convertidor con el fallo F0001 (sobrecorriente).

P1121 =...

**Tiempo de deceleración (en s)****10.00 s**

Tiempo utilizado por el motor para desacelerar desde la frecuencia máxima (P1082) hasta el punto muerto cuando no se utiliza el redondeo. Si el tiempo de deceleración se parametriza demasiado pequeño se pueden generar las alarmas A0501 (límite de corriente) A0502 (límite de sobretensión) o se desconecta el convertidor con el fallo F0001 (sobrecorriente) o el F0002 (sobretensión).

P1300 =...

**Modo de control (modo de control deseado)****0**

- 0 V/f con característ. lineal
- 1 V/f con FCC
- 2 V/f con característ. parabólica
- 3 V/f con característ. programable
- 5 V/f para aplicaciones textiles
- 6 V/f con FCC para aplicaciones textiles
- 19 Control V/f con consigna de tensión independiente
- 20 Regulación vectorial sin sensor
- 21 Regulación vectorial con sensor
- 22 Regulación vectorial de par sin sensor
- 23 Regulación vectorial de par con sensor

P3900 = 1

**Fin de la puesta en servicio rápida (comienza cálculo motor)****0**

- 0 Sin puesta en marcha rápida (sin cálculos de motor)
- 1 Cálculo del motor y reinicialización al ajuste de fábrica del resto de parámetros que no están en la puesta en servicio rápida (atributo "puesta en servicio rápida" = no).
- 2 Cálculo del motor y reinicialización al ajuste de fábrica de entradas/salidas.
- 3 Solo cálculo del motor. Sin reinicialización del resto de parámetros.

NOTA

Para P3900 = 1,2,3 → el P0340 se pone internamente = 1 y se calculan los datos correspondientes (véase P0340 en la lista de parámetros).

FIN

Fin de la puesta en servicio rápida / ajuste del accionamiento.

En el caso que tenga que parametrizar otras funciones en el convertidor utilice las instrucciones en la sección "Puesta en servicio según aplicación". Se recomienda para accionamientos dinámicos.

ADVERTENCIA

La identificación de los datos del motor (véase capítulo 3.5.5 del Manual MM440) no se debe ejecutar cuando hay cargas que pueden implicar peligro (p. ej. cargas que cuelgan en grúas). Antes de iniciar la identificación de los datos del motor se tienen que asegurar (p. ej. bajarlas al suelo o sujetarlas mediante el freno de mantenimiento del motor).



PARAMETRIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS



04

4. Parametrización de Entradas y Salidas

La programación en este caso es la misma que se maneja en el capítulo anterior.

4.1 Entrada digital (DIN) 420

P0701=...	Función de la entrada digital 1	1	Posibles ajustes:
↓	Borne 5		0 Entrada digital deshabilitada
	1 ON / OFF1		1 ON / OFF1
P0702 =...	Función de la entrada digital 2	12	2 ON inverso / OFF1
↓	Borne 6		3 OFF2 - parada natural
	12 Inversión		4 OFF3 - deceleración rápida
P0703 =...	Función de la entrada digital 3	9	9 Acuse de fallo
↓	Borne 7		10 JOG derechas
	9 Acuse de fallo		11 JOG izquierda
P0704 = 0	Función de la entrada digital 4	0	12 Inversión
↓	Vía entrada analógica		13 MOP subida (incremento frec.)
	bornes 3, 4		14 MOP bajada (decremento frec.)
	0 Entrada digital deshabilitada		15 Frec. fija (selección directa)
			16 Frec. fija (sel. dir. + MARCHA)
			17 Frec. fija (sel. bin. + MARCHA)
			21 Local/remoto
			25 Act. freno inyecc.corr.continua
			29 Fallo externo
			33 Deshabil. cna. frec. adicional
			99 Habil. parametrización BICO



4.2 Salida digital (DOUT) 420

P0731 =... **BI: Función de salida digital 1***

52.3



Define la fuente de la salida digital 1.

Ajustes importantes / frecuentes


52.0	Convertidor listo	0 Cerrado
52.1	Convertidor listo para funcionar	0 Cerrado
52.2	Convertidor funcionando	0 Cerrado
52.3	Activación fallo convertidor	0 Cerrado
52.4	OFF2 activo	1 Cerrado
52.5	OFF3 activo	1 Cerrado
52.6	Activación inhibición	0 Cerrado
52.7	Aviso convertidor activo	0 Cerrado

4.3 Seleccionar consigna de frecuencia 420

P1000 =... **Selecc. consigna de frecuencia**


2

- 0 Sin consigna principal
- 1 Consigna MOP (BOP)
- 2 Consigna analógica
- 3 Frecuencia fija
- 4 USS en conexión BOP
- 5 USS en conexión COM
- 6 CB en conexión COM



4.4 Entrada analógica (ADC) 420


P0757 =...	Valor x1 escalado de la ADC	0 V
P0758 =...	Valor y1 escalado de la ADC Este parámetro muestra el valor en % de P2000 (frecuencia de ref.) en x1.	0.0 %
P0759 =...	Valor x2 escalado de la ADC	10 V
P0760 =...	Valor y 2 of ADC escalado Este parámetro muestra el valor en % de P2000 (frecuencia de ref.) en x2.	100.0 %
P0761 =...	Ancho banda muerta de la ADC Define el tamaño de la banda muerta de la entrada analógica.	0 V






4.5 Salida analógica (DAC) 420

P0771 =...	CI: DAC	21
↓	Define la función de la salida analógica 0 - 20 mA.	
P0773 =...	Tiempo de filtrado DAC	2 ms
↓	Este parámetro habilita la suavización de la DAC utilizando un filtro PT1.	
P0777 =...	Valor x1 escalado de la DAC	0.0 %
↓		
P0778 =...	Valor y1 escalado de la DAC	0/4 mA
↓		
P0779 =...	Valor x2 escalado de la DAC	100.0 %
↓		
P0780 =...	Valor y2 escalado de la DAC	20mA
↓		
P0781 =...	Ancho banda muerta de DAC	0
↓	Ajusta el ancho de la banda muerta en [mA] para la salida analógica.	



4.6 Entrada digital (DIN) 440

P0701=... ↓	Función de la entrada digital 1 Borne 5 1 ON / OFF1	1	Posibles ajustes: 0 Entrada digital deshabilitada 1 ON / OFF1 2 ON inverso / OFF1 3 OFF2 - parada natural 4 OFF3 - deceleración rápida 9 Acuse de fallo 10 JOG derechas 11 JOG izquierda 12 Inversión 13 MOP subida (incremento frec.) 14 MOP bajada (decremento frec.) 15 Frec. fija (selección directa) 16 Frec. fija (sel. dir. + MARCHA) 17 Frec. fija (sel. bin. + MARCHA) 21 Local/remoto 25 Act. freno inyecc.corr.continua 29 Fallo externo 33 Deshabil. cna. frec. adicional 99 Habil. parametrización BICO
P0702 =... ↓	Función de la entrada digital 2 Borne 6 12 Inversión	12	
P0703 =... ↓	Función de la entrada digital 3 Borne 7 9 Acuse de fallo	9	
P0704 =... ↓	Función de la entrada digital 4 Borne 8 15 Frec. fija (selección directa)	8	
P0705 = ... ↓	Función de la entrada digital 5 Borne 16 15 Frec. fija (selección directa)	15	
P0706 = ... ↓	Función de la entrada digital 6 Borne 17 15 Frec. fija (selección directa)	15	
P0707 = 0 ↓	Función de la entrada digital 7 Vía entrada analógica, Borne 3 0 Entrada digital deshabilitada	0	
P0708 = 0 ↓	Función de la entrada digital 8 Vía entrada analógica, Borne 10 0 Entrada digital deshabilitada	0	





P0725 = ... Entradas digitales PNP / NPN


1

Conmuta entre activa en alto (PNP) y activa en bajo (NPN). Válido para todas las entradas digitales simultáneamente.

0 Modo NPN ==> activa en bajo

1 Modo PNP ==> activa en alto

Canal DIN (p.ej. DIN1 - PNP (P0725 = 1))



4.7 Salida digital (DOUT) 440

P0731 =...	BI: Función de salida digital 1*	52.3
------------	----------------------------------	------

Define la fuente de la salida digital 1.

52.3 Ajustes importantes / frecuentes

52.0 Convertidor listo

52.1 Convertidor listo para funcionar 0

52.2 Convertidor funcionando 0

52.3 Activación fallo convertidor	0
-----------------------------------	---

52.4 OFF2 activo 1

52.5 OFF3 activo 1

52.6 Activación inhibición 0

52.7	Aviso convertidor activo	0
------	--------------------------	---

52.8 Desviación consigna/real	1
-------------------------------	---

52.9 Control de AG (control PZD) 0

52.A Frecuencia máxima alcanzada 0

52.B Aviso: Limitación intensidad motor 1

52.C Freno mant. motor (MHB) activo 0

52.D Sobrecarga motor	1
-----------------------	---

52.E Direccion marcha motor derecha 0

52.F	Sobrecarga convertidor	1
52.G

53.0 Freno DC activo 0

P0732 = ... BI: Función de salida digital 2 * 52.7

Define la fuente de la salida digital 2.

52.7

P0733 = ...	BI: Función de salida digital 3 *	0.0
-------------	-----------------------------------	-----

Define la fuente de la salida digital 3.

0.0

Ajustes importantes / frecuentes		
52.0	Convertidor listo	0
52.1	Convertidor listo para funcionar	0
52.2	Convertidor funcionando	0
52.3	Activación fallo convertidor	0
52.4	OFF2 activo	1
52.5	OFF3 activo	1
52.6	Activación inhibición	0
52.7	Aviso convertidor activo	0
52.8	Desviación consigna/real	1
52.9	Control de AG (control PZD)	0
52.A	Frecuencia máxima alcanzada	0
52.B	Aviso: Limitación intensidad motor	1
52.C	Freno mant. motor (MHB) activo	0
52.D	Sobrecarga motor	1
52.E	Dirección marcha motor derecha	0
52.F	Sobrecarga convertidor	1
53.0	Freno DC activo	0

4.8 Entrada analógica (ADC) 440

P0756 = ... **Tipo ADC**

0

Determina el tipo, activa y vigila la entrada analógica.

- 0 Entrada de tensión unipolar (0 a +10 V)
- 1 Entrada de tensión unipolar con vigilancia (0 a 10 V)
- 2 Entrada de corriente unipolar (0 a 20 mA)
- 3 Entrada de corriente unipolar con vigilancia (0 a 20 mA)
- 4 Entrada de tensión bipolar (-10 a +10 V)

Nota

Para P0756 a P0760:

Índice 0 : Entrada analógica 1 (ADC1), bornes 3, 4

Índice 1 : Entrada analógica 2 (ADC2), bornes 10, 11



P0757 = ... **Valor x1 escalado de la ADC** **0 V/0-4mA**

P0761 > 0

$0 < P0758 < P0760 \parallel 0 > P0758 > P0760$


P0758 = ... **Valor y1 escalado de la ADC** **0.0 %**

Este parámetro muestra el valor en % de P2000 (frecuencia de ref.) en x1.

P0759 = ... **Valor x2 escalado de la ADC** **10 V/20mA**

P0760 = ... **Valor y2 of ADC escalado** **100.0 %**

Este parámetro muestra el valor en % de P2000 (frecuencia de ref.) en x2.



P0761 = ... **Ancho banda muerta de la ADC** **0 V**

Define el tamaño de la banda muerta de la entrada analógica.

P0762 = ... **Retardo pérdida de señal ADC**

10 ms

Determina el tiempo de retardo entre la pérdida de la consigna analógica y la visualización del mensaje de fallo F0080.



4.9 Salida analógica (DAC) 440

P0771 =... **CI: DAC** **21**

Define la función de la salida analógica 0 - 20 mA.

- 21 CO: frecuencia de salida (escalado según P2000)
- 24 CO: frecuencia de salida convertidor (escalado según P2000)
- 25 CO: tensión de salida (escalado según P2001)
- 26 CO: tensión circuito intermedio (escalado según P2001)
- 27 CO: corriente de salida (escalado según P2002)

Nota

Para P0771 a P0781:

Índice 0 : salida analógica 1 (DAC1), bornes 12, 13

Índice 1 : salida analógica 2 (DAC2), bornes 26, 27

P0773 =... **Tiempo de filtrado DAC** **2 ms**

Determina el tiempo de alisado [ms] para la señal de la salida analógica.
Este parámetro habilita el alisado de la DAC utilizando un filtro PT1.

P0775 = ... **Admisión del valor absoluto**

Por medio de este parámetro se determina el uso del valor absoluto para la salida analógica. Si el parámetro está activo se emite el valor absoluto en la salida analógica. Si el valor era inicialmente negativo, se activa el bit correspondiente en r0785. De lo contrario se anula el bit.

- 0 OFF
- 1 ON

P0776 = ... **Tipo DAC** **0**

Determina el tipo de salida analógica.


- 0 Salida de corriente
- 1 Salida de tensión

Nota

- P0776 convierte el escalado de r0774 (0 – 20 mA \Leftrightarrow 0 – 10 V)
- Los parámetros del escalado P0778, P0780 y la banda muerta se darán en el marge de 0 – 20 mA

Si la salida del DAC es de tensión, las salidas se tienen que cerrar con una resistencia de 500 Ω .

P0777 =... ↓	Valor x1 escalado de la DAC Determina el valor de salida x1 en % y representa el valor analógico más bajo de P200x en % (según ajuste de P0771).	0.0 %
P0778 =... ↓	Valor y1 escalado de la DAC Representa en mA el valor de x1.	0
P0779 =... ↓	Valor x2 escalado de la DAC	100.0 %
P0780 =... ↓	Valor y2 escalado de la DAC	20
P0781 =... ↓	Ancho banda muerta de DAC Ajusta el ancho de la banda muerta en [mA] para la salida analógica.	0





PREGUNTAS FRECUENTES



5. Preguntas Frecuentes

5.1 Bloques Libres

Problema: Controlar el encendido/apagado del variador mediante dos comandos, entrada digital 1 y cierto porcentaje del valor consigna frecuencia de forma análoga.

Configurar el variador con los parámetros de motor normalmente.

Elegir fuente de comandos bornera.

P700 = 2

Elegir fuente de consigna análoga.

P1000 = 2, tener en cuenta si la entrada es de corriente cambiar el DIP-1 a la posición de ON, en el caso MM440

Elegir función entrada digital 1 como BICO.

P701 = 99

Escalar la señal análoga:

Por ejemplo entrada análoga de corriente de 4 – 20 mA.

P756 = 2, Entrada analoga de 0 – 20mA


P757 = 4mA

P758 = 0%

P759 = 20mA

P760 = 100%

Teniendo las señales activadas, se pretende realizar el siguiente bloque:



Por lo tanto se tiene:

Activación de los bloques libres:

P2800 = 1

P2889 = 5%, Valor de comparación, % entre 4 a 20 mA donde active el motor. (Por ejemplo el 5% el motor se apagaría cuando la señal análoga sea de 4.8mA)

Configuración de comparador.

P2885[0] = 755.0

P2885[1] = 2889



Configuración AND

P2810[0] = 2886

P2810[1] = 722.0

Habilitación de los bloques

P2801[0] = 3

P2801[12] = 2

Asignación salida de bloques a señal de arranque y parada.

P840 = 2811

5.2 Suma de setpoint

Por la entrada 1 se define la velocidad y por la entrada 2 se realiza un ajuste fino.

Entradas:

Din4 Arranque/Parada

Din5 Auto NC

Din6 Jog

Ain1 Entrada velocidad proceso 0-10V

Ain2 Entrada contra velocidad 5V > 0 aumento/disminución velocidad

P0700 = 2

P0704 = 1

P0705 = 99

P0706 = 10

P1000 = 72

Escalizando la señal

P0757[1] = 0 V

P0758[1] = -50%

P0759[1] = 10V

P0760[1] = 50%


P1070 = 755.0

P1074 = 722.5

P1075 = 755.1

P1110 = 1

5.3 Cambio de CDS (Juegos de parámetros)



Esta es la configuración para los tres variadores conectándolos en cascada. No olvidar el DIP SWICTH 2 de la tarjeta de bornes debe estar en ON. Para manejo de corriente, el DIP SWITCH 1 debe estar en OFF para manejo de voltaje (potenciómetro). El potenciómetro debe ser mayor a 10KOhm.

Los parámetros para modificar son los siguientes:

Primero se configuran los parámetros de motor normalmente⁴:

P1080 = 20 Hz

P1082 = 120 Hz

P2000 = 60

P809[0] = 0

P809[1] = 1

P809[2] = 1

P701 = 99

P810 = 722.0

Entrada potenciómetro:

P756[0] = 0

P757[0] = 0V

P758[0] = 200%

P759[0] = 10V

P760[0] = 33%

Entrada Pirometro:

P756[1] = 2

P757[1] = 4mA

P758[1] = 200%

P759[1] = 20mA

P760[1] = 33%

4. Este es un ejemplo, los datos exactos dependen de cada aplicación, frecuencia min 20Hz. max 120Hz.



Salida para siguiente variador:

P776[0]	=	0
P771[0]	=	1078
P777[0]	=	200
P778[0]	=	4
P779[0]	=	34
P780[0]	=	20

Selección de mando:

P1000[0]	=	2
P1000[1]	=	7

5.4 Control de Torque

Es frecuente operar con la frecuencia y control de torque de dos entradas separadas. Este es el mejor procedimiento para operar el MM440 en control vectorial. Con la frecuencia principal del setpoint derivada de una entrada análoga 1, y la señal del límite del torque derivada de la segunda entrada análoga (terminales 10 AN+ y 11-). En la práctica, esto significa que tanto la frecuencia o el torque pueden estar en control continuo, mientras que la segunda entrada actúa como un límite de control con los controles alternándose como sea necesario.

P1000	=	2 (Setpoint de frecuencia para la entrada análoga 1)
-------	---	--

P1300	=	20 (Control vectorial sin sensor)
-------	---	-----------------------------------

P1500	=	0
-------	---	---

P1522	=	755.1 (Límite de sobre torque de entrada análoga 2)
-------	---	---

La segunda entrada análoga debe ser escalizada desde los parámetros P0756 - P0761.

La referencia de torque puede ser ajustada usando P2003

5.5 Aplicaciones con Controlador PID

PI en Micromaster 420:

Se necesita configurar un variador 420 para que realice un PI de la siguiente manera:

Señal de control en voltaje de 0 a 10V, sin embargo la señal se utiliza únicamente de 9V a 10V por lo tanto de 0V a 9V es zona muerta. Cuando la señal se encuentre entre 0V y 9V el variador debe funcionar a velocidad nominal (60Hz), cuando la señal suba de 9V a 10V el variador debe bajar la frecuencia hasta 30Hz, de manera proporcional.

Solución:

Conectar la señal de control a la entrada análoga terminales 3(+) y 4(-)

Configurar los parámetros del motor normalmente.

Determinar la fuente de señales (BOP, borneral, etc.)

Fijar los parámetros:

P2200	=	1	Habilita PID.
P2253	=	2224	Pone setpoint del PID en fijo.
P2201	=	90%	Define el setpoint fijo.
P2254	=	0	Compensación
P2255	=	10	Ganancia del setpoint
P2256	=	10	Ganancia del compensador
P2257	=	1s	Tiempo rampa up setpoint
P2258	=	1s	Tiempo rampa down setpoint
P2261	=	0	Suaviza el setpoint
P2264	=	755.0	PID feedback en entrada analógica
P2265	=	0.5	Suaviza el feedback
P2267	=	100	Máximo valor del feedback
P2268	=	0	Mínimo valor del feedback
P2270	=	0	Función del feedback
P2271	=	0	Inversión de la señal del feedback
P2280	=	3	Ganancia proporcional
P2285	=	5	Tiempo del termino integral ⁵
P2291	=	100%	Límite superior de salida PID
P2292	=	50%	Límite inferior de salida PID
P2293	=	0.5	Tiempo rampa up/down limite

Además es necesario escalar la señal de entrada analógica para determinar como se usa esta señal. Los parámetros necesarios para ajustar son:

P0757	=	9V	Valor de x1
P0758	=	50%	Valor de y1
P0759	=	10V	Valor de x2
P0760	=	100%	Valor de y2
P0761	=	9V	Ancho de banda muerta

5.6 Bombeo presión constante

Entrada de retroalimentación: Analógica de 4 – 20mA

Setpoint de PID Fijo como ajuste

Se asume que el motor trabaja de 0 – 60Hz. Dependerá de la bomba.

Se quiere que el setpoint de la bomba sea en un 50% = 30Hz

Se configura el variador con los parámetros del motor y control básicos, se asume que la fuente de ordenes se realizará por bornes.

P700	=	2	Fuente de ordenes por bornera
P1080	=	0	Frecuencia mínima 0Hz
P1082	=	60	Frecuencia máxima 60 Hz

5. Al aumentar de valor aumenta proporcionalmente el tiempo de respuesta.



P701 = 1 Arranque con señal digital 1
P702 al P706 diferente de 15, 16 o 17

Se debe escalar la señal análoga.

Debido a que la entrada es una señal de corriente es necesario asegurarse que el DIP-Switch 1 de la tarjeta de bornes esté en la posición de ON.

P756[1] = 2 Entrada de corriente de 0 – 20mA

P757[1] = 4mA Valor mínimo de X = 4mA

P758[1] = 0% Valor mínimo de Y = 0% (0Hz)

P759[1] = 20mA Valor máximo de X = 20mA

P760[1] = 100% Valor máximo de Y = 100% (60Hz)

Maneja velocidad de la bomba

P1000 = 3 Setpoint de frecuencia fijo

P1001 = 30 Frecuencia de operación base 30 Hz = 50%

P1020 = 1 Habilitación

P701 = 1 Arranque con señal digital 1

P702 al P706 diferente de 15, 16 o 17

Se procede a configurar el PID.

P2200 = 1 Habilita el PID. Tener en cuenta que el PID siempre esta activo.

P2253 = 1024 Habilita el setpoint fijo para el PID

P2228 = 0

P2251 = 0 PID en función setpoint

P2255 = 100 Ganancia del setpoint

P2256 = 100 Ganancia del Trim

P2257 = 5 Tiempo de rampa subida Setpoint

P2258 = 5 Tiempo de rampa bajada setpoint

P2263 = 0 Tipo de controlador

P2264 = 755.0 PID retroalimentación, entrada análoga 1

P2267 = 100 Max. PID feedback

P2268 = -100 Min PID feedback

P2269 = 100 Ganancia PID feedback

P2270 = 0 PID feedback función

P2271 = 1 Tipo de transductor

P2274 = 1 Tiempo derivativo (Valor ajustable dependiendo aplicación)

P2280 = 3 Ganancia proporcional (Valor ajustable dependiendo aplicación)

P2285 = 1 Tiempo integral (Valor ajustable dependiendo aplicación)

P2291 = 150 Límite superior del PID

P2292 = 50 Límite inferior del PID

P2293 = 2 Tiempo de rampa up/down de PID

P2295 = 100 Ganancia aplicada a la salida de PID

5.7 Frecuencias fijas y cambio de giro

Se quiere realizar el arranque del variador mediante tres entradas digitales, de la siguiente forma:

Entrada digital 1, arranque a una frecuencia fija.

Entrada digital 2, arranque a una frecuencia fija.

Entrada digital 3, arranque a una frecuencia fija pero en sentido contrario.

Para esto se pone primero la fuente de señal de consigna de frecuencia en:

P1000 = 3

Se configuran las entradas digitales como BICO:

P701 = 99

P702 = 99

P703 = 99

Se establecen las frecuencias fijas (Frecuencias ejemplo):

P1001 = 10Hz

P1002 = 40HZ

P1003 = 15Hz

Se establece la selección de frecuencias fijas mediante entradas digitales:

P1020 = 722.0

P1021 = 722.1

P1022 = 722.2

Se establece el arranque mediante entradas digitales y la inversión de giro:

P1016 = 2

P1017 = 2

P1018 = 2

P0842 = 722.2


Nota: Si se desea solo invertir giro sin comando ON usar parámetro: P1113.



5.8 Maestro_3_esclavos

Aplicación MM4:

Con esta aplicación es posible tener una sola consigna de velocidad para 4 variadores.



En el maestro:

P1000 = 2

P0771 = 21

P0776 = 1

P0777 = 0

P0778 = 0

P0779 = 100

P0780 = 10

En cada uno de los esclavos:

P0756[0] = 0

P0756[1] = 0

P0757[0] = 0

P0757[1] = 0

P0758[0] = 0

P0758[1] = 0

P0759[0] = 10

P0759[1] = 10

P0760[0] = 10

P0760[1] = 10

P2800 = 1

P2802[8] = 1

P2877[0] = 755.0

P2877[1] = 755.1

P1070 = 2878

5.9 ¿Cómo controlar un variador de frecuencia Micromaster 440, usando dos consignas de frecuencia análogas, alternando entre ellas?

Cuando se tienen variadores de velocidad para controlar procesos, a veces se requiere controlar la velocidad de forma manual, usando un potenciómetro y controlar la velocidad con la señal análoga que entregue un sensor o instrumento (mA) del proceso y cambiar entre estas.

Como condiciones generales:

- Potenciómetro mayor a 5 KOhm
- Señal de instrumento 4 – 20mA.
- El variador opera de 0 – 60 Hz.
- Señal del sensor inversamente proporcional, mayor corriente menor velocidad y viceversa.


El procedimiento consiste en:

1. Configuración de entradas análogas:

- Entrada análoga 1, voltaje 0 a 10V.
- Entrada análoga 2, Corriente 4 – 20mA

Se configuran los Dip-switches de la bornera, el switch 1 en posición OFF y el switch 2 en posición ON.

Fig 1. Conexión bornera Micromaster 440.





- c. Adicionalmente se debe configurar los siguientes parámetros:
- d. $P0756[0]^6 = 0$ (Voltaje unipolar 0 – 10V) Entrada análoga 1
 $P0756[1] = 2$ (Corriente unipolar 0 – 20 mA) /Entrada análoga 2

2. Conectar entradas análogas:

- a. Potenciómetro: En pines 1, 3 y 4, puente entre pines 2 y 4.
- b. Señal de instrumento: pin 10 (+) y pin 11 (-).

3. Copiar CDS (Command Data Set), procedimiento para poder cambiar entre juego de parametros sin afectar el comportamiento del equipo.

- a. $P0809[0] = 0$

$P0809[1] = 1$

$P0809[2] = 1$


4. Escalización de las señales análogas:

Las señales análogas se deben escalizar de acuerdo con el tipo de señales que se manejen.

Para el potenciómetro: $0V \rightarrow 0\text{ Hz}$
 $10V \rightarrow 60\text{ Hz}$

Para la entrada de sensor: $4\text{ mA} \rightarrow 60\text{ Hz}$
 $20\text{ mA} \rightarrow 0\text{ Hz}$

Fig 2. Escalización entradas análogas.



6. [Indice] Indica que el parámetro es indexado. Precisa el número de índice.

Entrada potenciómetro (AIN1)


P757[0]	=	0 V
P758[0]	=	0 %
P759[0]	=	10 V
P760[0]	=	100 %

Entrada Instrumento (AIN2)

P757[1]	=	4
P758[1]	=	100 %
P759[1]	=	20
P760[1]	=	0 %

5. Activación de entradas digitales

Fig 3. Conexión entradas digitales Micromaster 440.




- a. Señal de arranque/paro Entrada digital 1, pin 5 (S1)
- b. P0701 = 1
- c. Señal cambio de set-point análogo, entrada digital 2, pin 6 (S2).
- d. P0702 = 99, Activación BICO
- e. P0810 = 722.1




5.10 MM4_Profibus

DIN 19245, EN 13321/1 (FMS), EN 50254/2, EN 50170/2, IEC 61158 Type 3, SEMI E54.8 (DP)




Estructura de datos en Micromaster MM420/40



Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440

Paso 1: Creación de un proyecto nuevo.





Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440

Paso 2: Configuración de hardware.

The screenshot shows the SIMATIC Manager HW Config interface. The main window displays a rack configuration with the following modules:

Slot	Module	Order Number	Comments
1	PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0	
2	CPU 314C-2 DP	6ES7 314-6CG03-0AB0	
3	CP 343-1	6GK7 343-1EX30-0XE0	

The right-hand pane shows a list of available modules for selection, including various CPU models, power supplies, and communication modules. The bottom status bar indicates the current configuration is for a SIMATIC 3000 station.

Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440

Paso 2A: Configuración de hardware.

The screenshot shows the 'HW Config' window for a SIMATIC 300 station. The main window displays a rack configuration with the following components:

Rack	Slot	Component
1	1	PS 307 5A
2	2	CPU 31-4
3	3	DP

A diagram shows the 'PROFIBUS DP master system (1)' connected to a 'PS 440 MICROMASTER' unit.

The 'Properties' window on the right shows the 'Standard' profile for the 'PROFIBUS DP' interface. The list of components includes:

- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- PROFINET IO
- SIMATIC 300
- CPU 300
- CPU 312
- CPU 312 IFM
- CPU 312C
- CPU 313
- CPU 313C
- CPU 313C-2 DP
- CPU 313C-2 DP
- CPU 314
- CPU 314 IFM
- CPU 314C-2 DP
- CPU 314C-2 DP
- CPU 315
- CPU 315-2 DP
- CPU 315-2 PN/DP
- CPU 315F-2 DP
- CPU 315F-2 PN/DP
- CPU 316
- CPU 316-2 DP
- CPU 317-2
- CPU 317-2 PN/DP
- CPU 317F-2
- CPU 317F-2 PN/DP
- CPU 318-2
- CPU 319-3 PN/DP

The 'PROFIBUS DP slaves for SIMATIC S7, M7, and C7 (distributed rack)' section is also visible.

Below the main window, the 'MICROMASTER 440' configuration table is shown:

Slot	Order Number / Designation	I Address	Q Address	Comment
1	4404 P/W, 6 P2D (PFD 2)	256_263	256_263	
2	64 → 4 P/W, 6 F2D (PFD 2)	264_271	264_271	
3				

Press F1 to get help.



Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440


Paso 3: Configuración palabra de control.

Bit 00	ON/OFF1	0	NO	1	YES
Bit 01	OFF2: Electrical stop	0	YES	1	NO
Bit 02	OFF3: Fast stop	0	YES	1	NO
Bit 03	Pulses enabled	0	NO	1	YES
Bit 04	RFG enable	0	NO	1	YES
Bit 05	RFG START	0	NO	1	YES
Bit 06	Setpoint enable	0	NO	1	YES
Bit 07	Fault acknowledge	0	NO	1	YES
Bit 08	JOG right	0	NO	1	YES
Bit 09	JOG left	0	NO	1	YES
Bit 10	Control from PLC	0	NO	1	YES
Bit 11	Reverse (setpoint inversion)	0	NO	1	YES
Bit 13	Motor potentiometer MOP UP	0	NO	1	YES
Bit 14	Motor potentiometer MOP down	0	NO	1	YES
Bit 15	CDS Bit 0 (Local/Remote)	0	NO	1	YES

Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440

Paso 3A: Configuración palabra de control.





Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440

Paso 4: Enviar palabra de control.

The screenshot shows the SIMATIC Manager software interface for a SIMATIC 300 station (CPU 315-2 DP). The main window displays the configuration of the Profibus interface (Interface) for the station. The interface is configured with the following parameters:

- Interface:** IN, OUT, IN_OUT, STAT, TEMP
- FB2 : Title:** Comment: (empty field)
- Network 1 : Title:** Transmission de palabra de control


The network diagram shows a connection between the IN and OUT terminals of the interface, with the address range HW40-IN and OUT-PW264.

The bottom status bar indicates the current state: 1. Error, 2. Info, 3. Cross-references, 4. Address info, 5. Modify, 6. Diagnostics, 7. Comparison. The status bar also shows the current mode (Offline) and the time (Abs < 5.2, New 1, Insert Chg).

Profibus

Ejercicio: Comunicación Profibus con Micromaster 440

Paso 5: Enviar consigna de velocidad.





Profibus

Ejercicio: Uso de bloque FC14

The screenshot displays the SIMATIC Manager software interface. The main window shows a ladder logic diagram with a network titled "Network 7: Title:". The diagram includes a timer T1 (S_ODT) and a variable declaration block for "drive_in".

Below the diagram, a table titled "Variable Declaration" is visible, showing the following data:

Symbol	Symbol	Symbol	Status value	Module value
1	MIN 45	MIN	V11147770	V11147770
2	W 62	WOL	Yes	Yes
3	MD 4	MD	DP4747770	DP4747770
4	MIN 45	MIN	V11147770	V11147770
5	MIN 45	MIN	V11147770	V11147770

The bottom status bar shows the project name "SIMATIC Manager - C:\..." and the current step "Step 1".

Profibus

Lectura y escritura de parámetros

No. de bit:	Identificador de parámetro					PKE	1ª palabra
	15	12	11	10	0		
	AK		0	PNU			
No. de bit:	Índice de parámetro (IND)				2ª palabra		
	15	8	7	0			
	La estructura y el significado dependen de la transmisión de datos utilizada (Véase páginas siguientes)						
	Valor de parámetro (PWE)					3ª palabra 4ª palabra	
	Valor de parámetro alto (PWE1)						
	Valor de parámetro bajo (PWE2)						

AK: Identificador de petición (tarea) o respuesta

PNU: Número de parámetro

Profibus

Ejemplo Lectura

Leer el valor del parámetro 700 = 2BC(HEX)
Task ID = 1
Palabra a enviar 12BC 0000 0000 0000
Palabra esperada 12BC 0000 0000 0006
Esto significa que el mando esta desde CB (Profibus)

5.11 ¿Cómo implementar un control de presión con un variador de frecuencia Micromaster 440, manejando una bomba usando la función PID?

Cuando se tienen sistemas con bombas usualmente se requiere que la presión que genera la bomba sea constante o que tenga un nivel definido por el usuario. Para lo cual, se usan sistemas de medición de proceso, para este caso un transmisor de presión Sitrans P.

Condiciones generales:


- Potenciómetro mayor a 5 KOhm
- Señal de instrumento 4 – 20mA – Sitrans P (0 a 10 bar).
- El variador opera de 0 – 60 Hz.

Teoría de control:

Los controladores PID, básicamente constan de tres constantes o controladores, Proporcional, derivativo e integral.

Cuando se tiene una entrada de tipo escalón, dependiendo del controlador se tienen las siguientes respuestas:


Fig 1 . Respuesta controladores





Cuando se trabaja con controladores de este tipo, normalmente se trabaja con PI. Para sintonizarlo u optimizarlo se usa "la respuesta escalón" del sistema, se puede tomar en cuenta lo siguiente como base para la sintonización:

Fig 2. Optimización lazo de control.



Configuración del variador

Entrada analógica 1:

Setpoint o presión deseada. Señal de potenciómetro 0 – 10V, equivale a presión 0 – 10 bar.

Entrada analógica 2:

Señal de retro-alimentación. Señal instrumento 4 – 20 mA, equivale a presión 0 -10 bar.

El procedimiento consiste en:

1. Selección de fuente de comando o arranque del equipo

a. Vía entradas digitales, borne 5

b. P0700 = 2


c. P0701 = 1

2. Configuración de entradas análogas:

- Entrada análoga 1, voltaje 0 a 10V.
- Entrada análoga 2, Corriente 4 – 20mA

Se configuran los Dip-switches de la bornera, el switch 1 en posición OFF (Voltaje) y el switch 2 en posición ON (Corriente).

Fig 3 . Conexión bornera Micromaster 440



c. Adicionalmente se debe configurar los siguientes parámetros:

P0756[0] = 0 (Voltaje unipolar 0 – 10V) Entrada análoga 1

P0756[1] = 2 (Corriente unipolar 0 – 20 mA) /Entrada análoga 2

3. Conectar entradas análogas:

- Potenciómetro: En pines 1, 3 y 4, puente entre pines 2 y 4.
- Señal de instrumento: pin 10 (+) y pin 11 (-).

4. Escalización de las señales análogas:

Las señales análogas se deben escalar de acuerdo con el tipo de señales que se manejen.

Para el potenciómetro: 0V → 0 % (0 – 10 bar)

10V → 100 %

Para la entrada de sensor: 4 mA → 0 % (0 – 10bar)

20 mA → 100 %



Entrada potenciómetro (AIN1)

P757[0] = 0 V

P758[0] = 0 %

P759[0] = 10 V

P760[0] = 100 %

Entrada Instrumento (AIN2)

P757[1] = 4

P758[1] = 0 %


P759[1] = 20

P760[1] = 100 %

5. Se procede a configurar el PID.

En general el controlador PID, tiene la siguiente estructura:

Fig 4. Estructura control PID-Micromaster 440



Se debe configurar los parámetros de PID:

P2200 = 1 Habilita el PID. Tener en cuenta que el PID siempre esta activo.

P2253 = 755.0 Habilita el setpoint vía entrada analoga 1

P2251 = 0 Modo del PID:
0 – Como consigna principal
1 – Como ajuste.

P2257 = 5 Tiempo de rampa de aceleración del setpoint.
Se ajusta a 5 segundos o un tiempo mayor para tener una respuesta más lenta (suave) en el arranque.

P2258 = 5 Tiempo de rampa de desaceleración del setpoint.

P2261	=	0	Constante de tiempo para el setpoint (filtro) Se adiciona un filtro de tiempo para evitar que el PID reaccione ante cambios bruscos en el setpoint.
P2263	=	0	Tipo de controlador, Componente D en la señal de feedback.
P2264	=	755.1	Señal de retro-alimentación vía entrada análoga 2
P2265	=	0.5	Constante de tiempo para la señal de retro-alimentación, en caso que la señal sea muy inestable.
P2267	=	100	Máximo valor para la señal de retro-alimentación
P2268	=	0	Mínimo valor para la señal de retro-alimentación
P2274	=	0	Tiempo derivativo, constante Td del PID.
P2280	=	1	Ganancia Proporcional, constante P del PID. Un valor elevado aumentará el porcentaje de sobrepaso del controlador.
P2285	=	0.5	Tiempo integral, constante Ti del PID.
P2258	=	1	Tiempo de rampa bajada setpoint
P2291	=	100	Límite superior salida de controlador
P2292	=	0	Límite inferior salida de controlador
P2293	=	1	Tiempos de rampa límite de controlador.
P2268	=	0	Min PID feedback

Adicionalmente puede verificar valores importantes del PID en los siguientes parámetros de lectura:

r2260	Setpoint del PID
r2272	Señal de retro-alimentación escalada
r2273	Señal de error en PID
r2294	Salida del PID

HOTline Técnica

Cuando usted necesite respuestas a consultas técnicas relacionadas con nuestros productos y sistemas, la división de Automatización y Control pone a su disposición la asistencia de la Hotline Técnica.

A través de una consulta telefónica, o enviando su inquietud al e-mail: hotline.andina.col@siemens.com, tendrá la posibilidad de obtener información detallada acerca de nuestros productos y sistemas, sus características técnicas y manuales de instalación.

Usted puede comunicarse con la Hotline Técnica cuando tenga inquietudes relacionadas con:

- Diagramas de conexión
- Configuración básica
- Especificaciones técnicas
- Selección
- Dimensionamiento
- Fallas o alarmas en equipos
- Compatibilidad entre equipos
- Comunicaciones entre equipos

Línea Gratuita: Colombia: 01.8000.518.884

Ecuador: 1800101555

Venezuela: 08001005080

Perú: 080070033

Bolivia: 800100502

Argentina: 0810.33.2474

hotline.ar@siemens.com

Chile: 56-2-4771134

56- 2-47711426 - 2-4771290

hotline.ad.cl@siemens.

hotline.andina.col@siemens.com

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela

Más información

MICROMASTER

www.automation.siemens.com/sd/umrichter/index_76.htm

Siemens S.A.
Industry Sector
Industry Automation and Drive Technologies
Cra. 65 No. 11-83
A.A 80150
Tel: (+571) 2942400
Fax: (+571) 2942600
www.siemens.com.co

Sujeto a cambios sin previo aviso
Impreso en Colombia
Siemens S.A. 2008

Las informaciones del presente folleto sólo deben considerarse como descripciones o bien características de desempeño generales, las que en un caso concreto de aplicación no siempre concuerdan con lo descrito o bien se pueden modificar debido al desarrollo ulterior de los productos. Las características de desempeño deseadas sólo son de cumplimiento obligatorio cuando son acordadas expresamente al firmarse el contrato. Todas las denominaciones de los productos pueden ser marcas o designaciones registradas por Siemens AG u otras empresas proveedoras, y cuyo uso por terceros para sus fines podrán lesionar los derechos de sus titulares.